


NOTA	DESCRIÇÃO
01	CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL

OBSERVAÇÕES	
01	SERÃO REAPREITADOS OS MOBILIÁRIOS QUE ESTÃO EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, SENDO REALIZADA APENAS A REVITALIZAÇÃO DOS MESMOS. TODOS OS GUARDA-ROUPAS DEVERÃO SEGUIR O MESMO PADRÃO, DUAS PORTAS DE CORRER - UMA EM LAMBRIL E OUTRA COM ESPELHO. OS PAINÉIS DE CABECEIRA, TAMBÉM DEVERÃO SER PADRONIZADOS EM LAMBRIL. DEVERÃO SER CONFECCIONADOS BANCADAS, PAINÉIS DE TV, PAINÉIS DE CABECEIRA, E GUARDA-ROUPAS PARA OS APARTAMENTOS QUE NÃO TENHAM ALGUM DESTES MOBILIÁRIOS, OU NÃO SEGUIE O PADRÃO INDICADO PARA CABECEIRA E GUARDA-ROUPA.
02	AS BANCADAS DO 1º PAVIMENTO, EXISTENTES QUE PERMANECERÃO, DEVERÃO SER REDIMENSIONADA EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO DA PORTA DO BANHEIRO DO QUARTO.

Arquitetonico - Apartamento conjugado
Planta Layout
 Escala 1/30



Obra		Local	
Comercial		Bloco V - HSPC	
Autor do Projeto		Resp. Execução	
Arq. Angela Flor			
CREA / CAU:		CREA / CAU:	
A63512-0			
Etapa	Arquitetura	Áreas (m²)	
		Área construída: 905,05 m²	
Título			
Planta baixa apartamento conjugados -Térreo			
Escala	Revisão	Data revisão	Folha
Indicada	01	Junho/2018	10